



Смъртна злополука с шлосер

В механично-монтажен цех за производство на машини за селското и горското стопанство в гр. Добрич е пострадал П.М.С. В деня на инцидента заедно с негови колеги са монтирали лифтери на хедер за слънчоглед. Монтажът (сглобката) на лифтера е с болтове и се осъществява от двама работници, като единият придържа отгоре, а другият прави монтажа от долната страна, като болтовете се поставят от горната страна, но се стягат от долната страна на хедера. Рамата на хедера е поставена върху два броя метални монтажни стойки в двата края на хедера, като металните монтажни стойки са фиксирани към рамата на хедера с укрепващи колани. Починалият П.М.С. се е намирал под хедера, като при монтиране на последния лифтер, от тежестта на добавяните вече лифтери към хедера и предвид неправилното поставяне на рамата на хедера върху монтажните стойки (не на петите на хедера, а върху така наречените „кутии“ странична част на хедера, в която се разполагат задвижванията), центърът на тежестта се измества, вследствие на което хедерът се накланя напред, пада от стойките и притиска работника.

Съставен е акт за спиране на дейността. Дадени са предписания за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. за извършване на ефективен контрол по време на работа, надеждно стабилизиране на работното оборудване, предоставяне на писмени инструкции, застраховане на работещите за риск от трудова злополука и др. Съставени са 9 броя актове за установяване на административни нарушения.