

### **Смърт поради липса на предпазни съоръжения и лоша комуникация**

На 20.12.2024 г. около 16:40 часа, след дадена инструкция от оператора на пулта за управление и свързка, пострадалото лице С.П., „Машинист на многокофов багер“ преустановява работата на багера. По неизвестни причини (предполага се оглед, почистване или друго), С.П. навлиза в опасната зона зад предпазните ограждения, в близост до обръщателния барабан на роторната лента. Пострадалият минава зад предпазния парапет, влиза в опасна зона между долен и горен клон на роторна лента, без да вземе необходимите мерки за обезпечаване на безопасността си и без да задейства системата за оповестяване. Междувременно Т.Я., „Механик“, стигайки до роторна лента, извикал и свирнал към пострадалото лице, но то не отговорило. Т.Я. подава предпускова сигнализация и задейства пуск от табло местно управление на роторна лента, за да направи оглед. Роторната лента тръгва за кратко и спира. Т.Н. тръгнал към първа кабина, за да сигнализира електрошлосера за проблема, при което забелязал между двата клона на лентата да се подава безжизнена ръката на С.П. Няма преки свидетели на злополуката.

Пострадалото лице е било запознато срещу подпис с оценката на риска за работното си място. Проведени са и необходимите инструктажи (начален, на работно място, периодичен и ежедневен).

Установени са нарушения, пряко и непряко свързани със злополуката, в т.ч. липса на предпазни съоръжения, осуетяващи достъпа до опасните зони на машината, неефективен контрол от страна на работодателя, пропуски в оценката на риска и инструкциите за безопасна работа. За грубо нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд е наложена санкция.