

# **ПОДЗЕМЕН МАШИНИСТ, ЗАТРУПАН ОТ СКАЛЕН МАТЕРИАЛ**

## **I. Обстоятелства**

По време на работа, през втора смяна, при товарене на улук на рудоспусъчен комин, в резултат на стичане с голяма сила на скален материал и акумулирана вода в рудоспусъка, внезапно се скъсва една от скобите на люка на улука и затрупва двама работници на длъжност „подземен машинист локомотив в мини“, които са се намирали там по това време. Единият от тях, който се е намирал на около 2-3 метра в страни от улука, е затрупан до колената, а другият, който е бил пред улука, е затрупан изцяло и умира вследствие на задушаване.

## **II. Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица допуснали нарушения:**

При осъществяване на дейността за осигуряване на здраве и безопасност, работодателят не е осигурил ефективен контрол за извършване работата без риск за здравето и по безопасен начин, в резултат на което е настъпила трудовата злополука, с което е нарушена разпоредбата на чл.16, ал.1, т.6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с чл.256 от Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин /В-01-02-04/ във връзка с §21 от заключителните разпоредби на ЗЗБУТ / ДВ бр.124 / 1997 г. /.

## **III. Предприети мерки:**

Приложени е принудителна административна мярка за констатираното нарушение и е потърсена административнонаказателна отговорност на работодателя.