

АВИОИНЖЕНЕР ЗАГИВА ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КИСЛОРОД

I. Обстоятелства

При прехвърляне на кислород от една бутилка в друга, шлангът, посредством който са били присъединени една към друга, се е изтръгнал от щутцерите и изхвърча. По данни на колегите на пострадалия, същият е имал повърхностни рани на корема и ръката, бил е в добро състояние и няма опасност за живота.

В болнично заведение е извършена операция по спешност, но по-късно почива в болницата следствие на многото вътрешни наранявания.

II. Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица допуснали нарушения:

1. Представената при проверката по документи оценка на риска не обхваща работните места на територията на дружеството на изпълняващи длъжността „Авиоинженер – консултант“, както и не е оценен рискът при работа с бутилки пълни с технически газове под налягане, работа осъществявана от пострадалото лице, при която е настъпила трудова злополука с летален изход със същото лице, с което е нарушен чл.3, т.2 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (обн. ДВ, бр.47/1999г.);

2. Работодателят не е изпълнил задължението си да осигури ефективен контрол за извършването на работата по безопасен начин и без риск за живота и здравето на работещите при изпълнение на служебните им задължения, тъй като е допуснал пострадалото лице, назначен на длъжност „Авиоинженер – консултант“ да извърши преливане на кислород от една бутилка в друга посредством шланг, вследствие на което последният се къса и част от него нанася разкъсно-контузна рана в областта на корема, в нарушение на чл.16, ал.1, т.6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн.ДВ бр.124/1997г.), във връзка с чл.275, ал.1 от Кодекса на труда;

3. При извършена проверка се установи, че пострадалият работник, назначен на длъжност „Авиоинженер – консултант“ е извършвал пълнене на кислородна бутилка, на място неотговарящо на изискванията на закона, с което е нарушен чл.229 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, във връзка с чл.204, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ,бр.88/1999 г.);

4. По време на проверката се установи, че пострадалият работник е използвал гъвкав шланг за прехвърляне на кислород от една бутилка в друга, на който работодателят не е осигурил извършване на външен преглед и хидростатично изпитване преди първото ползване и периодично по време на експлоатацията, тъй като не бяха представени протоколи с резултати от прегледи и изпитване, в нарушение на чл. 220, ал.1 и ал.2 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, във връзка с чл.275, ал.1 от Кодекса на труда;

5. По време на проверката не се представиха доказателства да е извършено задължително застраховане за риска трудова злополука на лицата пряко заети в производствена дейност с висок производствен риск в основната и спомагателна дейност на дружеството „Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства“ КИД 33.16 с определен за прилагане през 2016 г. коефициент на трудов травматизъм (1,96), по-висок от средния за страната (0,66), съгласно заповед № РД-01-898 от 09.11.2015 г. за определяне Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г., с което е нарушен чл.2, ал.1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн.ДВ, бр.15/2006г.), във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

Констатирани са и други нарушения на трудовото законодателство, нямащи пряко отношение към станалия трудов инцидент.

III. Предприети мерки:

Съставени са 2 броя АУАН-и за цитираните нарушения в т.2 и т.3 и са приложени принудителни административни мерки за всички констатирани, по време на проверката, нарушения.